

INSTALLATION GUIDE

This Installation Guide is applicable for











Caution:

1. All specifications subject to change without notice.
2. Under no condition shall Alpenföhn be liable for any indirect, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.
3. Please ask for professional help if you are not sure of safe installation.


www.alpenfoehn.de

FACEBOOK: [fb.alpenfoehn.de](https://www.facebook.com/fb.alpenfoehn.de)
 INSTAGRAM: [ig.alpenfoehn.de](https://www.instagram.com/ig.alpenfoehn.de)
 YOUTUBE: [yt.alpenfoehn.de](https://www.youtube.com/youtube.alpenfoehn.de)

Accessoires


 <p>Cooler X1</p>		
 <p>INTEL Bracket X2</p>	 <p>Screw X4</p>	 <p>Screw X4</p>
 <p>AMD Bracket X2</p>	 <p>Thermal Grease X1</p>	
 <p>12015 Fan Wire Clip X2</p>	 <p>12025 Fan Wire Clip X2</p>	

AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM1




Step 1

(E) Remove the sticker on the bottom of the heat sink.
 (D) Entferne den Aufkleber auf der Unterseite des Kühlkörpers.
 (F) Retirez l'autocollant sur le dessous du dissipateur thermique.




Step 2

(E) Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the processor.
 (D) Tragen Sie eine gleichmäßige, dünne Schicht Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf.
 (F) Appliquez une fine couche régulière de pâte thermique sur le processeur.




Step 3

(E) Attach AMD clips onto heatsink base using the screws.
 (D) Befestigen Sie die AMD Montagestege mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Unterseite des Kühlers.
 (F) Fixez les barrettes de fixation AMD sur la partie inférieure du refroidisseur à l'aide des vis livrées avec le produit.



Step 4

(E) Put the cooler on the processor. Position the AMD clips over the motherboard mounting holes. Mount the heatsink with the screws from the back of the motherboard.
 (D) Setzen Sie den Kühler auf den Prozessor. Positionieren Sie die AMD Clips über den Montagelöchern des Motherboards. Drehen Sie das Motherboard um und montieren Sie den Kühlkörper mit den Schrauben wie abgebildet.
 (F) Placez le refroidisseur sur le processeur. Position les clips AMD sur les trous de montage de la carte mère. Tournez la carte mère et montez la. Chauffer le dissipateur avec les vis comme indiqué.




Step 5


(E) Finish the installation by connecting the fan cable to the motherboard.
 (D) Zum Abschluss der Installation verbinden Sie den Lüfter mit Ihrem Mainboard.
 (F) Terminez l'installation en branchant le ventilateur sur votre carte mère.

Possible Modes

Compatibility Mode (1x92*92*15mm PWM Lüfter)




47 mm




Performance Mode (120x120x15/12mm):
 (E) Attach the fan on the heatsink with the fan clips like shown in the picture.
 (D) Montieren Sie den Lüfter mithilfe der Federstahlbügel am Kühlkörper wie auf der Abbildung gezeigt.
 (F) Fixez le ventilateur sur le radiateur avec les pinces du ventilateur comme montré dans l'image.

Performance Mode (1x120*120*12/15mm PWM Lüfter)




47 mm




Overclocking Mode (120x120x25mm):
 (E) Attach the fan on the heatsink with the fan clips like shown in the picture.
 (D) Montieren Sie den Lüfter mithilfe der Federstahlbügel am Kühlkörper wie auf der Abbildung gezeigt.
 (F) Fixez le ventilateur sur le radiateur avec les pinces du ventilateur comme montré dans l'image.

Overclocking Mode (1x120*120*25mm PWM Lüfter)




72 mm




Overclocking Mode (120x120x15mm):
 (E) Attach the fan on the heatsink with the fan clips like shown in the picture.
 (D) Montieren Sie den Lüfter mithilfe der Federstahlbügel am Kühlkörper wie auf der Abbildung gezeigt.
 (F) Fixez le ventilateur sur le radiateur avec les pinces du ventilateur comme montré dans l'image.

Intel LGA 1150 / 1155 / 1156 / 1151




Step 1

(E) Remove the sticker on the bottom of the heat sink.
 (D) Entferne den Aufkleber auf der Unterseite des Kühlkörpers.
 (F) Retirez l'autocollant sur le dessous du dissipateur thermique.




Step 2

(E) Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the processor.
 (D) Tragen Sie eine gleichmäßige, dünne Schicht Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf.
 (F) Appliquez une fine couche régulière de pâte thermique sur le processeur.




Step 3

(E) Attach Intel clips onto heatsink base using the screws.
 (D) Befestigen Sie die Intel Montagestege mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Unterseite des Kühlers.
 (F) Fixez les barrettes de fixation Intel sur la partie inférieure du refroidisseur à l'aide des vis livrées avec le produit.



Step 4

(E) Put the cooler on the processor. Position the Intel clips over the motherboard mounting holes. Mount the heatsink with the screws from the back of the motherboard.
 (D) Setzen Sie den Kühler auf den Prozessor. Positionieren Sie die Intel Clips über den Montagelöchern des Motherboards. Drehen Sie das Motherboard um und montieren Sie den Kühlkörper mit den Schrauben wie abgebildet.
 (F) Placez le refroidisseur sur le processeur. Position les clips Intel sur les trous de montage de la carte mère. Tournez la carte mère et montez la. Chauffer le dissipateur avec les vis comme indiqué.



Step 5

(E) Finish the installation by connecting the fan cable to the motherboard.
 (D) Zum Abschluss der Installation verbinden Sie den Lüfter mit Ihrem Mainboard.
 (F) Terminez l'installation en branchant le ventilateur sur votre carte mère.